الهجرة

تقع في الجنوب الشرقي من دورا، على طريق الخليل ـ الضاهرية ـ بئر السبع. كان بها عام 1961م 113 نفرا: 49، و64 ث.

الآثار

أظهرت نتائج المسح الميداني للأبنية القديمة الذي نفذه رواق العام 2000 أن عدد المباني الكلي في القرية بلغ 15 مبنى، منها 11 مبنى تتألف من طابق واحد، أي ما نسبته 73 % من مجموع العام للمباني.

وصفت الحالة الإنشائية لـ 8 مبانٍ بأنها متوسطة، أي ما يعادل 53 % من إجمالي عدد المباني، إضافة إلى وجود 5 مبانٍ غير صالحة للاستعمال (33 %)، ومبنى واحد بحالة جيدة (7 %).

أما الحالة الفيزيائية للمباني، فقد أظهرت أن هناك 9 مبانٍ بحالة متوسطة، أي ما نسبته 60 % من المجموع الكلي للمباني، إضافة إلى وجود 4 مبانٍ بحالة سيئة (27 %).

وفيما يتعلق بمدى الاستخدام، تبين أن هناك 11 مبنى كانت مهجورة، وهذا يشكل 73 % من إجمالي عدد المباني، علاوة على استخدام مبنيين بشكل جزئي (13 %).

غلب الشكل شبه الكروي على أسطح المباني القديمة في القرية، حيث ظهر استخدامه في أسطح 7 مبانٍ، وهو ما يعادل 44 % من إجمالي عدد المباني، في حين استخدم الشكل المستوي في أسطح 6 مبانٍ (37 %).

أما أشكال الأسقف، فقد غلب عليها شكل العقد المتقاطع الذي ظهر استخدامه في أسقف 9 مبانٍ، وهو ما نسبته 60 % من إجمالي عدد المباني، بينما استخدم الشكل المستوي في أسقف 3 مبانٍ (20 %)، والشكل الصخري غير المنتظم في سقفي مبنيين (13 %)، فيما اقتصر استخدام العقد نصف البرميلي على سقف مبنى واحد فقط (7 %).

تراوحت أرضيات المباني القديمة في قرية الهجرة بين المدة التي ظهر استخدامها في أرضيات 14 مبنى، وهو ما يعادل 78 % من إجمالي عدد المباني، وبين الأرضية الصخرية التي ظهر استخدامها في 4 مبانٍ (22 %).

- سقيفه حسن ابو مقدم

- سقيفه نمر دودين
- مغارة حسين مسلم
- عقد حسن عيسى دودين
- مغارة خليل مسلم
- عقد نمر دودين
- عقد مصطفى دورين
- عقد عبد الرحمن
- عقد عبد القادر ابو مقدم
- مغارة امين ابو مقدم
- مغارة محمد عيسى دورين
- مضافه دار دورين
- عقد محمود ابو مقدم
- عقد خليل الشريف
- سقيفه رزق خليل ابو مقدم